

相当规格

AWS A5.9 ER316L

MIG-316L

此图由“焊接研究所”提供。MIG 电弧焊的熔池形状和凝固组织。

三 电弧焊

电弧焊是一种利用电能加热金属，使其熔化并凝固成焊缝的焊接方法。

